

A BOSCH 2015 őszén megváltoztatta a tartalék alkatrészként vásárolható fogaskerékpárt.

A régebbi változat, amivel a gépeket eddig szerelték, megszűnt (cikkszáma 1607000381).



A régi fogaskerékpár tányérkerékén négy mélyedés látható a tengelyrögzítő csap részére. Ezzel találkozunk, ha a régebben vásárolt, javításra szoruló sarokcsiszológát szétszereli.



2015 ősztől csak az új változat rendelhető, a tányérkerékén három mélyedés van a tengelyrögzítő csap részére (cikkszáma 1619P02776), ezt küldjük a csomagban.

Az új fogaskerékpár a felsorolásban szereplő gépekbe a régivel megegyező módon beszerelhető.

A legfrissebb változatnál (1607000CV1) a tányérkerék és kúpkerek méretei változtak, így a kúpkereket tömítő filcgyűrűt is cserélni kell, pirosról kék színűre. Cikkszáma: 1600290064